

Poruchový dispečing:



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 20

7

prostredia SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, vyhlášky MZ SR č.91/2023 Z.z. a podľa vyhlášky MZ SR č. 45/2024 Z. z. Odobrané vzorky vody sa analyzujú v laboratóriu BVS, a.s., ktoré je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Výsledky analýz zo všetkých odberných miest v spotrebisku sú zasielané príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Pravidelnú kontrolu kvality dodávanej pitnej vody vykonáva aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite dodávanej pitnej vody, resp. výsledky z laboratórnych analýz na odberných miestach v spotrebisku sú zverejňované na internetovej stránke BVS, a.s. Kvalita vody - Ukazovatele kvality vody | BVS a. s. (bvsas.sk). Výsledky laboratórnych analýz sú na internetovej stránke aktualizované cca štvrťročne.

V súvislosti so zákalom vody a jej hrdzavým sfarbením si Vás dovoľujeme informovať, že stav môže súvisieť aj s počtom opráv na verejnom vodovode v lokalite Skalica. Taktiež preplachy verejného vodovodu, ktoré sú vykonávané po opravách porúch, mimoriadne preplachy, pravidelné periodické preplachy môžu spôsobiť zvrátenie inkrustov v potrubí a tým aj dočasné zhoršenie kvality vody. Inkrusty sú tvorené hlavne vyzrážaným uhličitanom vápenatým. Žiaľ, časť z nich sa môže dostať aj do prípojky odberateľa, a to najmä v prípade, ak sa začala odoberať voda v nehnuteľnosti skôr, ako boli ukončené preplachy, uvoľnenie inkrustov môže byť čiastočne spôsobené aj uvoľnenými inkrustami z prípojky.

Situáciu ohľadom zvýšeného množstva uvoľnených inkrustov, a tým spôsobeného hrdzavého sfarbenia pitnej vody, budeme naďalej podrobne sledovať a vykonávať nápravné opatrenia, ako napríklad: zvýšenie frekvencie periodických preplachov vodovodnej siete, vykonávanie mimoriadnych preplachov koncových vetiev v kritických lokalitách, oprava resp. výmena najkritickejších úsekov verejného vodovodu v lokalite Karmeliťská záhrada, ul. Dr. Clementisa, Málého ul. Okrem toho, v tomto roku plánujeme vykonať riadený preplach siete verejného vodovodu v meste Skalica, na základe výsledkov hydrodynamického modelovania.

Za vzniknuté nepríjemnosti, prijímame prosím, naše ospravedlnenie.

Na záver si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie p. _____ pôsoce vybavenia jej reklamácie.

S pozdravom

vedúca oddelenia kvality vôd a štandardov kvality

Príloha: Tabuľka – Kvalita pitnej vody, tabuľka nenahrádza protokol o skúške z akreditovaného laboratória BVS,a.s.

Call centrum: (_____) _____
E-mail: _____
Bankové spojenie: _____

Poruchový dispečing: _____



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Okresné stavebné bytové družstvo
S E N I C A

Došlo: 29. 05. 2025

Ev. Číslo: 2449
Úsek: TU

Číslo spisu: 0
Prílohy: 0

Kvalita pitnej vody - Skalica, ul. SNP 6

Hodnotenie bolo vypracované podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., vyhlášky MZ SR č. 45/2024 Z.z. a rozhodnutia UVZ SR č. OHŽP/430/89726/2019

Vypracov:

Tabuľka nenahrádza protokol o skúške z akreditovaného laboratória BVS, a.s.

Odborné miesto:	Skalica, SNP 6, hydrant na ulici SNP			
Dátum odberu:	21.05.2025			
Ukazovateľ	Nameraná hodnota	Limit	Merná jednotka	Typ limitu
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	0,063	0.080	-	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Farba	<5,0	15,0	mgPt/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Mangán	<0,010	0.050	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Zákal	1,72	5.00	NTU	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Železo	0,10	0.20	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ

Limitné hodnoty sú uvedené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov, podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a podľa * Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/430/89726/2019

**Hodnota ukazovateľa stanovená terénnym meraním. Uvedené limity sú maximálne dovolené hodnoty, okrem ukazovateľa Vápnik (minimálna odporúčaná hodnota).

Tabuľka nenahrádza protokol o skúške z akreditovaného laboratória BVS, a.s.

NMH - najvyššia medzná hodnota, MH - medzná hodnota, OH - odporúčaná hodnota, IH - indikačná hodnota, HZ - hromadné zásobovanie, Vyhl. – vyhláška ministerstva zdravotníctva SR

