




Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Začlenená v Obchodnom registri Mestského súdu

FO-5-2-10



Vážený zákazník
Okresné Stavebné Bytové Družstvo
Senica
Štefánikova 718
905 01 Senica nad M
SK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

006802/2025

Vybavuje/linka

Miesto a dátum odoslania

Bratislava, dňa 20.02.2025

Vec

Odpoveď na: Reklamácia kvality vody – Skalica, Dr. Clementisa 1175/32

Vážený zákazník,

odpovedáme na elektronické podanie č. 006802/2025, ktoré bolo do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „BVS, a.s.“) doručené dňa 7.2.2025. V podaní pán ako obyvateľ bytového domu, reklamuje kvalitu vody na odbernom mieste **OM00071554 – Skalica, Dr. Clementisa 1175/32** a kde Vás evidujeme ako nášho zmluvného odberateľa.

Reklamácia na kvalitu vody bola postúpená na prešetrenie a riešenie vecne príslušnému útvaru BVS, a.s. Divízii distribúcie vody, prevádzke Sever (ďalej len „PDV Sever“). Na základe prešetrenia predmetnej reklamácie si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné stanovisko:

V rámci pravidelnej údržby vodárenských objektov prebiehali v meste Skalica koncom roka 2024 a začiatkom roka 2025 plošné preplachy prírodného potrubia v danej zásobovanej oblasti. Po vykonaných preplachoch boli odobrané kontrolné vzorky vody vo vybraných ukazovateľoch. Protokoly o skúške zasielame v prílohe. S ohľadom na zmenu hydrodynamických podmienok (zmena rýchlosti a smeru prúdenia vody) sa mohlo stať, že sa začali uvoľňovať inkrusty z vnútorných stien vodovodného potrubia, vodovodnej prípojky vrátane. Inkrusty sú tvorené uhličitanom vápenatým.

Bezodkladne po doručení Vašej reklamácie vykonali naši pracovníci mimoriadny preplach verejného vodovodu v blízkosti Vášho odberného miesta. Senzorickou kontrolou dodávanej pitnej vody počas vykonávaného preplachu, bolo našimi pracovníkmi zistené, že voda tiekla čistá, číra a bez zákalu.

Vážený odberateľ, s ohľadom na vykonávané plošné preplachy v meste Skalica, ako aj na skutočnosť, že predmetné odberné miesto je napojené na verejný vodovod približne 90 metrov dlhou vodovodnou prípojkou, odporúčame vykonať dôkladný preplach aj vnútorných domových rozvodov vody.

BVS, a.s. vykonáva v rámci Programu monitorovania, pravidelnú kontrolu kvality vody od vodárenských zdrojov, cez jej akumuláciu (vodojemy), distribúciu (čerpacie stanice) až po náhodne vybrané odberné miesta v spotrebisku (nemocnice, školy, obecné úrady, reštaurácie a pod. – na vodovodnom kohútiku u spotrebiteľa). Túto kontrolu BVS, a.s. vykonáva v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných

Call centrum
E-mail:
Bankové spojenie:

Poruchový dispečing:



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

vodovodoch, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „vyhláška MZ SR č.91/2023 Z.z.“) a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 45/2024 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá. Odobrané vzorky vody sa analyzujú v laboratóriu BVS, a.s., ktoré je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Výsledky analýz zo všetkých odberných miest v spotrebisku sú zasielané príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

V rámci pravidelnej kontroly kvality vody boli dňa 29.1.2025 odobrané vzorky vody zo spotrebiska ako aj z verejného vodovodu na ulici Čulenova 3, Skalica. Odobrané vzorky vody vyhoveli vo všetkých stanovovaných ukazovateľoch vyhláške MZ SR č.91/2023 Z.z., tabuľky Kvalita pitnej vody zasielame v prílohe.

Pravidelnú kontrolu kvality dodávanej pitnej vody vykonáva aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite dodávanej pitnej vody, resp. výsledky z laboratórnych analýz na odberných miestach v spotrebisku sú zverejňované na internetovej stránke BVS, a.s. Kvalita vody - Ukazovatele kvality vody | BVS a. s. (bvsas.sk). Výsledky laboratórnych analýz sú na internetovej stránke aktualizované štvrťročne.

Na záver si Vás dovoľujeme požiadať informovať pána _____, spôsobom _____, o vybavení predmetnej reklamácie. V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste usmernili vlastníkov bytov, aby svoje požiadavky najskôr smerovali na Vašu spoločnosť, ktorá je zmluvným partnerom BVS, a.s.

S pozdravom

vedúca oddelenia _____ lity vôd a štandardov kvality

Príloha:

Protokol o skúške vzorky č.318/2025-PV

Protokol o skúške vzorky č.314/2025-PV

2x Tabuľka pitnej vody – tabuľka nenahrádza protokol zo skúšky

Call centrum:
E-mail:
Bankové spojenie:

Poruchový dispečing:



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Web: www.bvsas.sk



FO-08b-IP-12

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených "N"

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORKY Č. 318/2025-PV

Názov a adresa laboratória: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností - Skúšobné laboratórium
Bojnická 6, 831 04 Bratislava 3
Tel.: 02

Názov a adresa zákazníka: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Miesto odberu vzorky: Skalica, Dr. Clementisa, garáž, hydrant

Dátum a hodina odberu: 29.01.2025, 11:33 - 29.01.2025 11:33

Dátum prevzatia vzorky: 29.01.2025 14:14

Dátum výkonu skúšok: 29.01.2025 - 31.01.2025

Odber vzorky: Akreditovaný

Postup odberu vz.: ŠPP-PV-1

Vzorku odobral:

Matrica: Pitná voda ¹

Predmet skúšok: Upravená voda dezinfekciou

Plán odberu vzorky podľa: Špecifické požiadavky DDV

Číslo miesta odberu vzorky: DDV 001076

Číslo objednávky: 032587/2024

Číslo zákazky: 20250001/PV

Dátum vystavenia protokolu: 03.02.2025

Protokol vyhotovil:

¹ Pitná voda - voda z vodárenských zdrojov - surová voda (studne, vrty, pramene), voda pri distribúcii, akumulácii a u konečného spotrebiteľa na vodovodnom kohútiku.

Tabuľka výsledkov laboratórnych skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok skúšky	Limit	Súlad / Nesúlad	Skúšobná metóda	U (k=2)	TS
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	-	0,041	0,080	vyhovuje	ŠPP-PV-28 (STN 75 7360)		A
Farba	mgPt/l	<5,0	15,0	vyhovuje	ŠPP-PV-53 (STN EN ISO 7887)		A
Zákal	NTU	1,15	5,00	vyhovuje	ŠPP-PV-9 (STN EN ISO 7027 -1)		A
Železo	mg/l	0,16	0,20	vyhovuje	ŠPP-PV-44 (STN EN ISO 17294-2)		A



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Web: www.bvsas.sk



FO-08b-IP-12

Prehlásenie / Vysvetlivky:

"<" - výsledok je pod limitom stanoviteľnosti
ŠPP - štandardný pracovný postup
PV - pitná voda

TS - typ skúšky: A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška
SA - subdodávka akreditovaná
SN - subdodávka neakreditovaná

Limit - limitná hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, určená vo vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., resp. limitná hodnota pre nerelevantný metabolit pesticídu, určená v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/430/89726/2019 zo dňa 26.2.2019.

Súlad / Nesúlad - porovnanie výsledku skúšky s Limitom.

"*" - nerelevantný metabolit pesticídu, pre ktorý bola určená limitná hodnota v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/430/89726/2019 zo dňa 26.2.2019.

"***" - skúšky vykonávané na mieste odberu.

"****" - rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody hodnotený podľa limitu vo vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 45/2024 Z.z.

U - Rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia $k=2$ (s pravdepodobnosťou 95%).

Neistota merania zahŕňa neistotu vzorkovania a nevzťahuje sa na výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti.

Neistoty merania ku jednotlivým akreditovaným ukazovateľom sú dostupné na vyžiadanie zákazníkom.

Subdodávka – skúška vykonaná u externého subdodávateľa.

Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Výsledky analýz sa vzťahujú ku vzorke tak ako bola do laboratória prijatá.

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol o skúške nesmie reprodukovat' inak ako celý.

Používateľ služieb akreditovaného skúšobného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku na svojich dokumentoch.

Prílohy:

Za správnosť výsledkov zodpovedá:

Protokol o skúške schválil:

.....
DCHTLČ vedúci odd. kontroly kvality pitných
vôd

.....
DCHTLČ vedúci skúšobného laboratória

----- Koniec protokolu o skúške -----



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Web: www.bvsas.sk



FO-08b-IP-12

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených "N"

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORKY Č. 314/2025-PV

Názov a adresa laboratória: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností - Skúšobné laboratórium
Bojnická 6, 831 04 Bratislava 3
Tel.:

Názov a adresa zákazníka: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Miesto odberu vzorky: Skalica, Dr. Clementisa 48, hydrant

Dátum a hodina odberu: 29.01.2025, 11:35 - 29.01.2025 11:35

Dátum prevzatia vzorky: 29.01.2025 14:14

Dátum výkonu skúšok: 29.01.2025 - 31.01.2025

Odber vzorky: Akreditovaný

Postup odberu vz.: ŠPP-PV-1

Vzorku odobral:

Matrica: Pitná voda ¹

Predmet skúšok: Upravená voda dezinfekciou

Plán odberu vzorky podľa: Špecifické požiadavky DDV

Číslo miesta odberu vzorky: DDV 001082

Číslo objednávky: 032587/2024

Číslo zákazky: 20250001/PV

Dátum vystavenia protokolu: 03.02.2025

Protokol vyhotovil:

¹ Pitná voda - voda z vodárenských zdrojov - surová voda (studne, vrty, pramene), voda pri distribúcii, akumulácii a u konečného spotrebiteľa na vodovodnom kohútiku.

Tabuľka výsledkov laboratórnych skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok skúšky	Limit	Súlad / Nesúlad	Skúšobná metóda	U (k=2)	TS
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	-	0,041	0,080	vyhovuje	ŠPP-PV-28 (STN 75 7360)		A
Farba	mgPt/l	<5,0	15,0	vyhovuje	ŠPP-PV-53 (STN EN ISO 7887)		A
Zákal	NTU	1,75	5,00	vyhovuje	ŠPP-PV-9 (STN EN ISO 7027 -1)		A
Železo	mg/l	0,20	0,20	vyhovuje	ŠPP-PV-44 (STN EN ISO 17294-2)		A



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Web: www.bvsas.sk



FO-08b-IP-12

Prehlásenie / Vysvetlivky:

"<" - výsledok je pod limitom stanoviteľnosti
ŠPP - štandardný pracovný postup
PV - pitná voda

TS - typ skúšky: A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška
SA - subdodávka akreditovaná
SN - subdodávka neakreditovaná

Limit - limitná hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, určená vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., resp. limitná hodnota pre nerelevantný metabolit pesticídov, určená v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/430/89726/2019 zo dňa 26.2.2019.

Súlad / Nesúlad - porovnanie výsledku skúšky s Limitom.

"*" - nerelevantný metabolit pesticídov, pre ktorý bola určená limitná hodnota v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/430/89726/2019 zo dňa 26.2.2019.

"***" - skúšky vykonávané na mieste odberu.

"****" - rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody hodnotený podľa limitu vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 45/2024 Z.z.

U - Rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia $k=2$ (s pravdepodobnosťou 95%).

Neistota merania zahŕňa neistotu vzorkovania a nevzťahuje sa na výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti.
Neistoty merania ku jednotlivým akreditovaným ukazovateľom sú dostupné na vyžiadanie zákazníkom.

Subdodávka – skúška vykonaná u externého subdodávateľa.

Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Výsledky analýz sa vzťahujú ku vzorke tak ako bola do laboratória prijatá.

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol o skúške nesmie reprodukovat' inak ako celý.

Používateľ služieb akreditovaného skúšobného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku na svojich dokumentoch.

Prílohy:

Za správnosť výsledkov zodpovedá:

Protokol o skúške schválil:

.....
DCHTLČ vedúci odd. kontroly kvality pitných
vôd

.....
DCHTLČ vedúci skúšobného laboratória

----- Koniec protokolu o skúške -----

Protokol o skúške vzorky č. 314/2025-PV

Strana 2 / 2



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Oslovená osoba, vizuálna kontrola

Kvalita pitnej vody

Tabuľka vypracovaná pre: OSBD Senica,
Štefánikova 718, Senica

Dátum vypracovania: 20.2.2025

Vypracovala:

Odborné miesto: Skalica, Čulenova 3, ZSS Zelený dom Skalica, kuchyňa

Dátum odberu: 29.01.2025

Ukazovateľ	Nameraná hodnota	Limit	Merná jednotka	Typ limitu
Escherichia coli	0	0	KTJ/100 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Koliformné baktérie	0	0	KTJ/100 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Črevné enterokoky	0	0	KTJ/100 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	0	200	KTJ/1 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2	50	KTJ/1 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičkovcov)	0	0	jedinice/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Bezfarebné bičkovce	0	0	jedinice/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	0	0	jedinice/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	0	0	jedinice/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Mŕtve organizmy	0	30	jedinice/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Železité a mangánové baktérie	0	10	pokryv.p. v %	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Abiosestón	4	10	pokryv.p. v %	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Dusičnany	5,94	50.0	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Dusitany	<0,020	0.50	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Voľný chlór**	0,06	0.30	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Chlórdioxid**	<0,020	0.20	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	0,042	0.080	-	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Amónne ióny	<0,050	0.50	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Farba	<5,0	15.0	mgPt/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	1,34	3.00	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Mangán	<0,010	0.050	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Reakcia vody (pH)	7,77	6.50 - 9.50	-	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Chuť	0		-	
Teplota vody**	9,7	8.0 - 12.0	°C	Vyhl. MZ SR 91/2023_OH-HZ
Zákal	1,02	5.00	NTU	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Pach	0	1	-	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Kvalita pitnej vody

Tabuľka vypracovaná pre: OSBD Senica,
Štefánikova 718, Senica

Dátum vypracovania: 20.2.2025

Vypracovala

Odborné miesto: Skalica, Čulenova 3, ZSS Zelený dom Skalica, kuchyňa
Dátum odberu: 29.01.2025

Ukazovateľ	Nameraná hodnota	Limit	Merná jednotka	Typ limitu
Železo	0,053	0.20	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Vodivosť	86,2	125	mS/m	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ

Limitné hodnoty sú uvedené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov, podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2018 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody a podľa *Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/430/89726/2019.

**Hodnota ukazovateľa stanovená terénnym meraním. Uvedené limity sú maximálne dovolené hodnoty, okrem ukazovateľa Vápnik (minimálna odporúčaná hodnota).

Tabuľka nenahrádza protokol o skúške z akreditovaného laboratória BVS, a.s.

NMH - najvyššia medzná hodnota, MH - medzná hodnota, OH - odporúčaná hodnota, IH - indikačná hodnota, HZ - hromadné zásobovanie, Vyhl. – vyhláška ministerstva zdravotníctva SR



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapsaná v Obchodnom registri Mestského úradu Bratislava

Kvalita pitnej vody

Tabuľka vypracovaná pre: OSBD Senica,
Štefánikova 718, Senica

Dátum vypracovania: 20.2.2025

Vypracovala:

Odborné miesto: Skalica, Čulenova 3, ZSS Zelený dom Skalica, najbližší hydrant

Dátum odberu: 29.01.2025

Ukazovateľ	Nameraná hodnota	Limit	Merná jednotka	Typ limitu
Escherichia coli	0	0	KTJ/100 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Kolíformné baktérie	0	0	KTJ/100 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Črevné enterokoky	0	0	KTJ/100 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	0	200	KTJ/1 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1	50	KTJ/1 ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičkovcov)	0	0	jedinca/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Bezfarebné bičkovce	0	0	jedinca/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	0	0	jedinca/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	0	0	jedinca/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Mŕtve organizmy	0	30	jedinca/ml	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Železité a mangánové baktérie	0	10	pokryv.p. v %	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Abiosestón	5	10	pokryv.p. v %	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Dusičnany	5,94	50.0	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Dusitany	<0,020	0.50	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_NMH-HZ
Chlórdioxid**	<0,020	0.20	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	0,038	0.080	-	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Amónne ióny	<0,050	0.50	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Farba	<5,0	15.0	mgPt/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	0,96	3.00	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Mangán	<0,010	0.050	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Reakcia vody (pH)	7,78	6.50 - 9.50	-	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Teplota vody**	8,9	8.0 - 12.0	°C	Vyhl. MZ SR 91/2023_OH-HZ
Zákal	1,66	5.00	NTU	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Pach	0	1	-	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ
Železo	0,11	0.20	mg/l	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Kvalita pitnej vody

Tabuľka vypracovaná pre: OSBD Senica,
Štefánikova 718, Senica

Dátum vypracovania: 20.2.2025

Vypracoval:

Odborné miesto: Skalica, Čulenova 3, ZSS Zelený dom Skalica, najbližší hydrant
Dátum odberu: 29.01.2025

Ukazovateľ	Nameraná hodnota	Limit	Merná jednotka	Typ limitu
Vodivosť	86,4	125	mS/m	Vyhl. MZ SR 91/2023_MH-HZ

Limitné hodnoty sú uvedené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov, podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2018 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody a podľa *Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/430/89726/2019.

**Hodnota ukazovateľa stanovená terénnym meraním. Uvedené limity sú maximálne dovolené hodnoty, okrem ukazovateľa Vápnik (minimálna odporúčaná hodnota).

Tabuľka nenahrádza protokol o skúške z akreditovaného laboratória BVS, a.s.

NMH - najvyššia medzná hodnota, MH - medzná hodnota, OH - odporúčaná hodnota, IH - indikačná hodnota, HZ - hromadné zásobovanie, Vyhl. – vyhláška ministerstva zdravotníctva SR